

THE JCM MONTHLY REPORT 2008 MAY Vol.17 No.3

JCM

MONTHLY REPORT
JCMマンスリーレポート

特集 環境・品質管理

2008

5

国土交通省直轄工事における
セメント改良土の六価クロム溶出への対策について

「建設リサイクル推進計画2008」の策定について

ICT活用による施工管理の効率化
～トータルステーションを用いた道路土工の出来形管理～

第11回土木施工管理技術論文（優秀報告賞）紹介

現場の失敗とその反省（品質管理編）

仮設構造物（土留め工）のはなし③ 底面の崩壊（その1）

図書案内（新刊）

第12回土木施工管理技術論文報告集

技術検定試験問題と解説（1級土木 学科・実地試験）



地方の意見交換会の活動

平成20年2月28日開催

北陸地方整備局との意見交換会（関係記事21頁）

建設通信新聞より抜粋

土木技士会連合らが意見交換

新年度早々に設計変更指針

見積活用積算を試行

**北
陸**

全国土木施工管理技士会連合会、北陸地方整備局による意見交換会が2月28日、新潟市の大黒山ハイウェイの不調られた「写真」、整備局は工事上の不調対策として見積活用積算方式を予定している。この方法が認められれば、この問題が解決する可能性がある。また、この方法は、新潟市高岡文化ホールで現場施工に関する意見交換会を開催した。

新潟県土木施工管理技士会は、新潟市高岡文化ホールで現場施工に関する意見交換会を開催した。

これは現場代理人や主任技術者を対象にしたもので、同会初の取り組みとなる。午前の富山会場では、志鷹新潟副会長が「技士会として初めての意見交換会だが、技術面や現場の現状はどうなっているのか、お互いに確かめ合い、理解を深めていきたい」と述べ、猪熊明国土工施工管理技士会連合会専務理事も「発注者と受注者が協力して問題点を改善していくとい」と開会のあいさつを

平成20年2月18日開催

富山県との意見交換会

建設通信新聞より抜粋

富山会場の意見交換会 =18日、高志会館

良好なパートナーシップを

現場施工に関する意見交換会

県土木施工技士会

県土木施工技士会が開いた。行政機関からは県土木部建設技術企画課や富山市高岡文化ホールで現場施工に関する意見交換会を開催した。

これは現場代理人や主任技術者を対象にしたもので、同会初の取り組みとなる。午前の富山会場では、志鷹新潟副会長が「技士会として初めての意見交換会だが、技術面や現場の現状はどうなっているのか、お互いに確かめ合い、理解を深めていきたい」と述べ、猪熊明国土工施工管理技士会連合会専務理事も「発注者と受注者が協力して問題点を改善していくとい」と開会のあいさつを

事関係提出書類の簡素化やワンデーレスポンス、工事成績の評定などに関する発注者、受注者それぞれの立場から意見が交わされた。

迅速な指示求める

高岡会場では、同会の一切実に。高岡土木センターの大野次郎発注側として「いい物をつくりたい気持ち、根っこには同僚間で信頼関係を築くことが対策への道と話し合った

全国土木施工管理技士会連合会、北陸地方整備局による意見交換会が2月28日、新潟市の大黒山ハイウェイの不調られた「写真」、整備局は工事上の不調対策として見積活用積算方式を予定している。この方法が認められれば、この問題が解決する可能性がある。また、この方法は、新潟市高岡文化ホールで現場施工に関する意見交換会を開催した。

新潟県土木施工管理技士会は、新潟市高岡文化ホールで現場施工に関する意見交換会を開催した。

これは現場代理人や主任技術者を対象にしたもので、同会初の取り組みとなる。午前の富山会場では、志鷹新潟副会長が「技士会として初めての意見交換会だが、技術面や現場の現状はどうなっているのか、お互いに確かめ合い、理解を深めていきたい」と述べ、猪熊明国土工施工管理技士会連合会専務理事も「発注者と受注者が協力して問題点を改善していくとい」と開会のあいさつを

全国土木施工管理技士会連合会、北陸地方整備局による意見交換会が2月28日、新潟市の大黒山ハイウェイの不調られた「写真」、整備局は工事上の不調対策として見積活用積算方式を予定している。この方法が認められれば、この問題が解決する可能性がある。また、この方法は、新潟市高岡文化ホールで現場施工に関する意見交換会を開催した。

新潟県土木施工管理技士会は、新潟市高岡文化ホールで現場施工に関する意見交換会を開催した。

これは現場代理人や主任技術者を対象にしたもので、同会初の取り組みとなる。午前の富山会場では、志鷹新潟副会長が「技士会として初めての意見交換会だが、技術面や現場の現状はどうなっているのか、お互いに確かめ合い、理解を深めていきたい」と述べ、猪熊明国土工施工管理技士会連合会専務理事も「発注者と受注者が協力して問題点を改善していくとい」と開会のあいさつを

特集 環境・品質管理

表紙：軟弱地盤でのオールケーシング杭の杭径確保のため、施工手順を変更した例（12頁）
 (写真提供：岡本土木株)

■特集

国土交通省直轄工事におけるセメント改良土の六価クロム溶出への対策について	
国土交通省大臣官房技術調査課課長補佐 森田 宏 「建設リサイクル推進計画2008」の策定について	2
総合政策局事業総括調整官室施工技術係長 近藤 弘嗣 ICT活用による施工管理の効率化～トータルステーションを用いた道路土工の出来形管理～	5
国土交通省総合政策局建設施工企画課 課長補佐 荒井 猛	8

■第11回土木施工管理技術論文（優秀論文賞）紹介

軟弱地盤におけるオールケーシング杭の杭径確保	
岡本土木株式会社 中渡瀬 喜隆	12

■現場の失敗とその反省（品質管理編）

下水道工事での失敗	⑪- 1	13
盛土工事での失敗について	⑪- 2	14
構造物の床堀掘削における高さ管理	⑪- 3	15
寒冷期における舗装施工時の失敗	⑪- 4	16
鋼桁の温度変化による脊モルタルのひび割れ発生	⑪- 5	17

■連載特集 仮設構造物（土留め工）のはなし ③底面の破壊（その1）

飛島建設(株)土木事業本部技術統括部設計G課長 荒井 幸夫	19
-------------------------------	----

■連合会だより

2008年版CPDSガイドライン 主な改訂点	
意見交換会紹介（富山県土木施工管理技士会）	21

■図書案内

第12回土木施工管理技術論文報告集	
技術検定試験問題と解説	22

■広告

(株)セメントジャーナル社	23
新建新聞社	24

国土交通省直轄工事におけるセメント改良土の六価クロム溶出への対策について

国土交通省大臣官房
技術調査課
課長補佐 森田 宏

1. セメント改良土の六価クロムの溶出量に関する環境基準

土壤が有害物質により汚染されると、有害物質が溶け出した地下水（図-1）を飲用すること等により人の健康に影響を及ぼすおそれがある。環境基本法第十六条では、「大気の汚染、水質の汚濁、土壤の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」を環境基準として政府が定めることとしており、六価クロムについては、「土壤の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日、環境庁告示第46号）」において、検液1リットルにつき0.05mg以下であることが定められている。




図-1 地下水への流出のイメージ

2. 「セメント系固化処理土検討委員会」における検討と発注者による対策

新たに施工するセメント改良土の安全性を確保することや、既に施工されたセメント改良土の周辺地盤に与える影響を把握す

るために、学識経験者と（独）土木研究所及び行政関係者からなる「セメント系固化処理土検討委員会（以下、委員会という。）」が平成11年12月に設置され、六価クロム溶出試験結果の分析、室内模型実験や数値解析による周辺環境への影響予測等の技術的な検討が行われた。同委員会では、平成15年6月に最終報告書（図-2）を作成しており、適切に対処することで、周辺環境に影響を及ぼすことはないと結論付けられています。また、同一の地盤改良材を使用したとしても、使用する地盤によって、溶出量に差異が生じることについても検討されている。

そこで、国土交通省直轄工事において地盤改良を行う場合には、化学物質の含有量も含めた製造業者の自主的な品質管理に加え、配合設計段階において、対象となる土と固化材を混合した試料について溶出試験を行い、土壤環境基準を満足する適切な配合を選定することとしている。

3. 発注者による対策の限界

2007年8月6日に、麻生ラファージュセメント株及び太平洋セメント株から、「2～3月にかけて九州・中国地区を中心に販売した当該製品の一部のセメント及びセメント系固化材を地盤改良工事に用いた場合、改良土から環境基本法に定める基準を超過する六価クロムが溶出する可能性を否定できないことが判明した。」との発表

があった。すなわち、製造工程において品質管理上の誤りがあり、当該企業の管理基準を超える六価クロムが含まれる製品が流通し、工事請負業者が配合設計時に溶出量を確認した場合であっても、土壤環境基準を超過するおそれがある。

当該製品を使用した可能性が判明した、島根県、福岡県、佐賀県に出荷された30件の工事について、六価クロム溶出量が土壤環境基準以下であることを確認するため、ただちに、試料を採取し、溶出試験を実施したところ、2件の工事について、土壤環境基準である 0.05mg/l を超える溶出が明らかになった。ただし、これらの工事

については、対策を強化する必要のある改良土を選定するために設定された第二溶出量基準 (1.5mg/L) は超過しておらず、さらに、周辺地盤や地下水からは、土壤環境基準を超える六価クロムの溶出は認められなかった（表-1）。

当該箇所については、長期的にも周辺に土壤環境基準を超える流出のおそれがないことを確認するため、今後2年間にわたり、4回/年のモニタリングを実施する予定である。また、土壤が移転することにより、むやみに有害物質が拡散することの無いよう、管理台帳を作成し、掘削の制限や掘削時の溶出量の確認等を行うこととしている。

表-1 緊急点検の実施結果

都道府県	工事名	地質	固化材の 数量	溶出試験		周辺環境への影響	
				配合設計	施工後	周辺土壤	地下水
福岡県	学頭排水機場 樋管新設外工事	粘性土	20t	0.04ppm	<u>0.06ppm</u>	0.02ppm 未満	0.02ppm 未満
	佐賀497号岩立地区 改良工事	レキ質土	87t	0.02ppm	<u>0.14ppm</u>	0.02ppm 未満	0.02ppm 未満

※下線部の試験結果が土壤環境基準を超過。

表-2 対策の基本的な考え方

		周辺地盤・地下水	
		~0.05ppm	0.05ppmを超過
改良土	0.05ppm	対策①	対策②
	【必須事項】 台帳による管理、掘削制限、掘削時の溶出量の確認及びモニタリング※1) 【検討事項】 遮水対策又は掘削除去※2)	【必須事項】 台帳による管理、掘削制限、掘削時の溶出量の確認及びモニタリング※1) 【検討事項】 改良体： 拡散防止策(遮水工、覆土、粘土バリア)又は掘削除去 周辺土壤※3)： 応急対策、不溶化対策、遮水工、覆土、粘土バリア、水質対策等	
1.5ppmを超過	1.5ppm	対策③	対策④
	【必須事項】 台帳による管理、掘削制限、掘削時の溶出量の確認及びモニタリング※1) 【検討事項】 遮水対策又は掘削除去(原則として実施)	【必須事項】 台帳による管理、掘削制限、掘削時の溶出量の確認、モニタリング※1) 【検討事項】 改良体： 遮断工又は掘削除去(原則として実施) 周辺土壤： 応急対策、不溶化対策、遮水工、覆土、粘土バリア、水質対策等	

※1) 露天井や浸透マス、取水ピット等により、下流側1剖点で採水。可能であれば、直下や直近等における採水も検討する。

※2) 対応が困難な場合には、移流分散解析や類似例を参考にすること等により拡散リスクが低いと判断されれば、モニタリングによる対応とすることも可能。

※3) 周辺土壤の対策に、改良対の対策を含めることも可能。

る。なお、問題のある土壌を除去することにより、これらの管理は不用となるが、当該工事については、溶出の程度が比較的低く、周辺への流出も認められないことに加え、既に工事が進捗しており掘削が困難であること、管理体制が整っており長期間な管理も可能であることから、除去については行わないこととした。

4. 今後の課題

セメント中に含まれる六価クロム等の有害物質は、溶出等によって人体に影響を及ぼすおそれがあることはもとより、多数の工事現場へ拡散することにより、広範囲かつ長期的な影響を及ぼす可能性がある。さらには、使用後の対策には多額の費用が必要となり、特に製造者自身へ直接・間接的に大きな負担が生じることなどからも、そ

の品質管理は極めて重要である。

また、今回明らかになったように、使用者による配合設計段階における確認は効果的ではあるものの、限界があることを踏まえ、製造者自身の品質管理がさらに厳格に行われるべきであると考える。本件についても、品質管理の重要性は製造業者も十分認識していたはずであるが、今般、このような事態に至ったことを踏まえて、再発を防止するための一層の対策を講じる必要があるだろう。

- 1) セメント系固化処理土検討委員会：セメント系固化処理土に関する検討最終報告書（案）、2003.6
- 2) (独) 土木研究所：建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル（暫定版）、株鹿島出版会、2004.5

「建設リサイクル推進計画2008」の策定について

国土交通省総合政策局事業総括調整官室
施工技術係長 近藤 弘嗣

1. はじめに

天然資源に乏しい我が国の持続的発展のためには、3R（リデュース、リユース、リサイクル）の取り組みを充実させ、廃棄物などの循環資源が適正・有効に利用・処分される「循環型社会」を構築していくことが必要であり、産業廃棄物の約2割を排出している建設分野においても応分の役割を果たさなければなりません。しかし、廃棄物の不法投棄量のうち約7割を建設廃棄物が占めています。不法投棄は循環型社会の構築を阻害しているのみならず、自然環境や生活環境の悪化を招き、本来支払うべきコスト以上の負担を社会に転嫁していることにつながっています。

これまで国は、「再生資源の利用の促進に関する法律」（平成3年制定）の趣旨に基づく公共工事におけるリサイクル原則化や、「建設リサイクル法」に基づく特定建設資材廃棄物の分別解体、再資源化の義務付けなどの施策を講じており、その結果、建設廃棄物の再資源化率は民間工事も含めて92%（平成17年度）まで上昇しました。しかし、「リユース」および「リサイクル」については進んでも、「リデュース」すなわち発生抑制についてはまだまだ取り組みの余地があるものと考えられます。

かかる現状を鑑み、国土交通省では、建設リサイクルや建設副産物の適正処理等を推進するための方策について検討を行い、社会资本整備審議会環境部会及び交通政策

審議会交通体系分科会環境部会に設けた小委員会において「建設リサイクル推進に係る方策」を平成20年3月に取りまとめました。またこれを受けて、建設リサイクルの推進に向けた基本的な考え方、目標、具体的な施策を取りまとめた「建設リサイクル推進計画2008」を平成20年4月に策定し、関係機関や業団体に周知する予定としております。本計画は国、地方公共団体のみならず民間が行う工事を対象としているもので、その具体的な内容についてご紹介します。

2. 本計画の基本的な考え方について

本計画は、①関係者の意識の向上、②持続可能な社会を実現するための他の環境政策との統合的展開、③民間主体の創造的取り組みを軸とした建設リサイクル市場の育成と技術開発の推進の3本の柱を基本的な考え方としています。

①については、不法投棄の根絶や3Rの推進にあたり、行政はもとより、建設事業及び建設事業に係る物質循環に関わるすべての関係者が循環型社会の形成に向け高い意識を持ち、それぞれの責務を果たすべきであるというものです。関係者には購買者としての国民も含まれます。②については、天然資源の投入量と最終処分量の抑制を図るだけではなく、適正処理の徹底や、再資源化商品の利用に当たっての環境安全性の担保、リサイクルに伴う温室効果ガス排出

への十分な配慮など、リサイクルに当たって自然環境保全や生活環境の保全を図るべきであるというものです。③については、リサイクルに取り組む企業が正当に評価される市場を整備するため、民間主体の創造的な取り組みの効果の「見える化」を進めるとともに、民間の技術開発意欲を高める必要があるというものです。

本計画においては、これらの考えに基づいて国土交通省がとるべき具体的な施策を定め、国土交通省内に設置される「建設廃棄物等対策推進会議」においてフォローアップを実施するものとしております。

3. 目標値の設定

本計画では平成20年度から平成24年度までの5カ年を計画期間として、表-1の目標値を設定しました。従前の取り組みで十分な成果が得られているアスファルト・コンクリート塊及びコンクリート塊については現状維持を目標とする一方で、建設発生木材の再資源化率、建設汚泥の再資源

化・縮減率及び建設混合廃棄物の排出量についてより高い目標を設定しました。

今後、目標達成に向けて次項に示す施策を実施していくとともに、建設副産物の実態調査の結果に基づき、目標達成の進捗状況をフォローアップしていきます。

4. 推進計画に掲げた代表的施策について

①建設副産物物流の「見える化」

建設副産物を再資源化しても製品として再利用されることなく破棄されたり、逆に再資源化されたものの原材料等の情報が不足しているために再生利用しにくいなど、情報不足がリサイクルを阻害している面があるため、建設副産物の発生から再資源化、適正処理及び製品化までの一連の情報追跡及び管理方策について検討します。

②建設リサイクル市場育成のための環境整備

リサイクル市場においては、廃棄物処理を安価で請け負いながら不法投棄をするなど、「悪貨が良貨を駆逐する」事態となる

表-1：建設リサイクル推進計画の目標値

対象品目	指標	推進計画2002 (H17目標)	H17実績	H22目標 (中間目標)	H24目標	H27目標
コンクリート塊	再資源化率	98%以上	98.6%	98%以上	98%以上	98%以上
アスファルト・コンクリート塊		96%以上	98.1%	98%以上	98%以上	98%以上
建設発生木材		60%	68.2%	75%	77%	80%
建設発生木材 ^{*1}	再資源化・縮減率	90%	90.7%	95%	95%以上	95%以上
建設汚泥 ^{*1}		60%	74.5%	80%	82%	85%
建設混合廃棄物	排出量	363.6万t (H12比-25%)	292.8万t	220万t (H17比-25%)	205万t (H17比-30%)	175万t (H17比-40%)
建設廃棄物全体 ^{*1}	再資源化・縮減率	88%	92.2%	93%	94%	94%以上
建設発生土	有効利用率 ^{*2}	(75%)	(62.9%)	85%	87%	90%

*1 縮減を含む。

縮減とは、焼却、脱水などにより廃棄物の量を減ずる行為をいう

*2 () の数値は現場内完結利用を含まない有効利用率

恐れがあります。そこで質の高いリサイクルを推進している企業が公正かつ客観的に評価されるための情報収集・評価・情報発信の効果的な手法について検討します。

また、物質循環が市場として機能するには、建設副産物の発生量に見合った需要が確保されなければなりません。そこで、地域内循環を基本として、地域での需給バランスの均衡に資する、情報収集及び情報発信のあり方について検討します。

③リサイクル技術の開発促進

建設副産物の潜在的な資源価値を引き出すために必要な技術開発（例えば再生骨材の繰り返し利用回数を高めるための技術等）の促進や、効率的な建設副産物物流の構築に資するCO₂削減効果等環境負荷低減効果の算定方法の開発等を促進します。

④発生抑制の推進

予防保全の実施による構造物の延命化や既存官庁施設のリノベーションなど、民間に率先して既存ストックの有効活用を図るとともに、新築においても、住宅の長寿命化（200年住宅）の推進や、設計段階から将来の修繕や解体における廃棄物の発生を考慮するために、設計段階で評価可能な発生抑制に関する指標の策定に向けた検討に取り組んでまいります。

⑤現場分別の徹底に向けて

リサイクルの推進のためには現場分別の徹底が必要となります。建設副産物物流が小口化・多品目化することから、これらを効率的に運搬する仕組みが必要となります。そこで、現場の条件に応じた現場分別基準の策定に向けて検討するとともに、小口化・多品目化された建設副産物を巡回し、共同搬送を行う小口巡回共同回収システムについて検討を行います。

⑥品目別の課題について

建設発生土や建設汚泥再生土の利用の促

進の障害となっているのは、それら土の供給に比べて、土の需要が少ないことがあります。そのため、中期的な建設発生土の需給動向を地域レベルで把握し、それを適時設計に織り込んで需給バランスの改善を図る仕組みなど、土の需給バランスの改善方策を検討するとともに、建設発生土の有効利用した砂利採取跡地の自然修復事業など、土需要の掘り起こしに向けた検討を行います。

5. おわりに

建設リサイクル推進計画には前項以外にもさまざまな施策、取り組みについて網羅的に示されておりますが、紙面の都合上割愛させていただきました。本計画に示すとおり、建設リサイクルは、建設事業及び建設事業に係る物質循環に関わるすべての関係者が取り組むべきものであるため、それだけに取り組むべき事項がかなりの数に及ぶものと考えております。

国土交通省としては、これら施策に着実に取り組むことはもちろんのこと、建設事業に携わる方のみならず、広く国民に向けて建設リサイクルの理解と協力を求めるとともに、関係者が連携を図り建設リサイクルに取り組める環境整備に努めてまいります。

国土交通省のリサイクルホームページ

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/>

ICT活用による施工管理の効率化

～トータルステーションを用いた道路土工の出来形管理～

国土交通省総合政策局
建設施工企画課
課長補佐 荒井 猛

1. はじめに

情報通信技術（Information and Communication Technology（以下ICTという））を利用した施工技術によって、施工現場の効率化・品質の確保・コスト削減等が期待できるため、国土交通省では、ICTを活用した施工の合理化、品質向上のための取り組みを進めています。この一環として、従来一般的に使われている巻尺・レベルによる計測に代わるトータルステーション（以下TSという）による計測方法を施工管理面に活用するため、「施工管理データを搭載したTS」による出来形管理要領の策定に取り組んでいます。これまで現場で試行を重ね、平成19年度より道路土工のTSによる出来形管理の運用を開始したので、その概要について紹介いたします。

2. 導入のねらい

TSによる出来形管理は、施工時の品質確保と出来形計測作業や監督・検査の効率化を図るために導入を促進するものです。

出来形管理用TSは、施工時の品質確保として設計情報と関連をもたせた3次元の座標データとして計測点を取得することができます。また、取得した計測点は、出来形管理用TSを利用することにより、現地で誘導して再現することができるため、監督者や検査者は、取得した計測点の座標データをTSで誘導することで、正しい座標が取得されているか確認することができます。

あわせて、取得した座標データを基に、出来形帳票を簡便に作成することができる所以、帳票への転記ミスを無くし、信頼性の高い出来形帳票を作成することができます。



項目	現行の計測方法	TSによる出来形管理
計測範囲		
計測点数	12point	12point
計測時間	50min	32min
計測効率	4.2min/point	2.7min/point

図-1 巾尺・レベルによる現行方法とTSによる計測効率の比較

す。また、日々の施工管理でも、設計データを搭載しているため、現地の任意箇所で簡単に設計との差違を確認することができるため、施工修正などの作業指示を容易に行うことができます。

作業の効率化としては、計測する時間を短縮することができ、計測作業の効率化が図られるとともに、出来形帳票作成が簡便に行えます。図-1は巻尺・レベルによる現行方法とTSによる計測効率の比較です。

また、監督・検査のため現場立会い時には、確認したい箇所を指定して計測し、設計との差違を瞬時に確認することが可能となります。さらに出来形管理での使用に加えて、丁張り作業時に出来形管理用TSを使って作業を効率化することも可能であり、上手く利用することにより施工コスト削減へ寄与することが期待されます。

3. TSによる出来形管理

TS出来形管理のシステムは、基本設計データの作成、出来形の計測、出来形管理帳票の作成という3段階で構成されます。図-2にTSによる出来形管理の流れを示します。

基本設計データの作成は、発注書類として提示される詳細設計の線形計算書、平面図、縦断図、横断図という各々2次元の情報をもとに、3次元の基本設計データを作

成するものです。

出来形計測は、基本設計データを搭載した出来形管理用TSを用いて、出来形の計測を行い、計測すると同時に表示される設計値と計測値を比較して、規格値を満たしているか否かの確認ができます。一般的に、施工者は測定基準に則った間隔の「管理断面」において、規格値を満足するよう出来形の管理を行います。

出来形帳票作成は、基本設計データとTSによる出来形計測結果を用いて、施工管理や検査で確認される測定結果一覧表や出来形管理図表の作成を自動的に行います。

4. TSによる出来形管理要領

TS出来形管理システムを施工現場で利用するために、「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理要領（案）」（道路土工編）¹⁾（以下、出来形管理要領という）を作成し、平成19年度から運用しています。出来形管理要領は、基本設計データの作成方法、機器の利用方法、既知の基準点設置方法、出来形の計測箇所、電子納品方法について記述しています。TSによる出来形計測方法は、道路中心線からの離れ距離と比高差から現行と同様の法長・小段幅の長さ・高さを計算します。出来形の計測箇所は、従来の土木施工




図-2 TSによる出来形管理の流れ

目標－16 工事施工中の情報交換・共有の効率化				利用フェーズ	施工				
利用者	本省	本局	事務所	出張所	調査	設計	施工	利用業務	調整、現場把握、書類管理、施工
現状・課題									
紙文書への捺印が必要なため紙と電子による二重管理が必要。随時には、現場の状況を確認できない。									
目標					システムで管理された文書は捺印を不要(私印)として、紙と電子の二重管理を排除できる。インターネットに接続されたシステムにより、遠隔地からの隨時確認が可能となる。				
標準帳票、維持管理に必要な情報をXML化し、システム間連携することにより、多重入力することなく提出資料、電子成果品が作成できる。また、受発注者が利用しやすいシステムを使用できる。					設計や現場で得られる電子データを利活用することで、施工、施工管理、監督検査の効率化が可能となる。				
実施項目	H17	H18	H19	H20頭	データ	システム			
データ・プロセスマル	(維持管理情報整理事業)	データセイセスモードル検討	実証実験	試行					
情報共有システム		機能要件・運営仕様検討	実証実験		情報共有システム (運営)MICHI、CORINS				
(港湾)情報共有システム		システムの集約化の検討	捺印不要とする機能要件策定	適用	工事関係書類 維持管理情報				
紙・電子二重管理排除	他システム状況把握	標準帳票の見直し 帳票XMLデータは様の検討	試行(工事)	全面実施(工事)、試行(業務)	維持管理情報				
標準帳票XML化		XMLデータ仕様の検討	試行(工事)	適応検討(道路土工出来形 管理、舗装工等)	道路中心線形データ CAD(2次元、3次元)データ、 施工管理データ				
維持管理情報XML化 電子情報を用いた施工・施工 管理の推進	適応検討(道路土工出来形 管理、舗装工等)	・試行(道路土工出来形 管理、舗装工等) ・適用範囲拡大検討	・適応検討・実証実験	・試行					

図－3 「国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005」目標－16

管理基準にしたがい40mに1箇所としています。なお、TSによる出来形管理要領の作成は、図-3に示す「国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005」における目標-16「工事施工中の情報共有・交換の効率化」に位置づけられた取り組みとなっています。

5. おわりに

TSによる出来形管理は、平成19年度から運用を開始した道路土工に続き、同じ土工の工種である河川土工、さらに舗装工や小構造物工などの道路付随工種への導入を図るための検討を進めています。また、出来形管理用TSで取得した3次元の座標データを基にそれらを道路基盤データ作成や土量計算・法面数量計算に活用できるようなソフトウェアの開発を行い、さらに活用範囲を広げて施工効率の向上を図っていきたいと考えています。

ICTの施工現場への活用策の1つであるTSを用いた出来形管理についてご紹介いたしましたが、ICTを活用した新しい施工技術（情報化施工）は、施工品質の向上や、熟練度に左右されない均質で高品質な施工などを実現する方法として、これまででも試行工事や施工管理要領等の基準類の整備を進めてきており、一部の大規模工事等では

既に導入されているところですが、一般の工事への普及には至っていないのが現状となっています。国土交通省では、『国土交通分野イノベーション推進大綱[H19.5公表]』²⁾においても、情報化施工により施工の効率化、生産性の向上を図ることとしており、戦略的な普及促進を図るために、产学研連携の「情報化施工推進会議」³⁾を平成20年2月に設置し、本年7月には、具体的目標や課題解決に向けた制度面、技術面の方策、スケジュールを取りまとめた推進戦略を策定することとしています。

【参考 詳細は以下をご参照下さい】

- 1) 「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理要領（案）」（道路土工編）[URL]
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010406_2_.html
- 2) 「ICTが変える、私たちの暮らし～国土交通分野イノベーション推進大綱～」[URL] http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010525_3_.html
- 3) 「情報化施工推進会議」[URL]
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kondankai/ICTsekou/ICTsekou_index.htm

第12回土木施工管理技術論文の審査と次回の募集について

第12回土木施工管理技術論文募集では、技術論文76編、技術報告81編、計157編の数多くの応募がありました。技士会会員・技士会事務局のご協力に感謝申し上げます。

国土交通省谷口技監を委員長とする技術論文審査委員会・幹事会が3月18日、4月15日、22日の3回開催され、最優秀論文等が決定いたしました。各賞につきましては、当連合会ホームページにて公開しています。また技術論文等の紹介と次回の募集要領については、次号（7月）以降に掲載する予定です。

第11回土木施工管理技術論文（優秀報告賞）紹介 軟弱地盤におけるオールケーシング杭の杭径確保

福岡県土木施工管理技士会
岡本土木株式会社
中渡瀬 喜隆

1. 適用工種

杭径 $\phi 1,200$ 、杭長 15.0m、掘削深度 20.0m の鋼製橋梁下部工における場所打杭であり、橋脚 1 基につき、杭本数は 11 本である。

陸上での施工であり、地盤条件は下記のとおりである。

2. 問題点



オールケーシング工法は、掘削時にはケーシングにより孔壁は保護されているが、掘削後は生コン打設に伴い、ケーシングを引抜く。そのため、引抜き後は生コンの側圧により孔壁を保護することになる。

また、同工種の国土交通省の実態調査の結果、平成 15～17 年度において、21 件の工事で杭頭部の杭径不足が報告されている。そのほとんどが、 $N \leq 2$ の軟弱な地盤で多く発生している。

3. 工夫・改善点

(1) 施工順序の変更

下記のようにケーシング引抜時の施工順序を変更した。



(2) 最終ケーシング引抜方法の改善

ケーシングを引抜く場合、左右に揺動して引抜くが、従来 1 回の揺動に対して通常 15cm～20cm 間隔で引抜く。しかし、その場合、引抜き時の負圧により、軟弱地盤のため杭周囲の土砂が杭中心に引寄せられる場合がある。

4. 効果

杭頭処理前の余盛部の杭径を実測した結果、余盛天端部は公称径より 20mm 程度小さくなっていたが、杭天端では公称径より 30mm 大きくなっていた。

下水道工事での失敗

1. 工事内容

当工事は市役所発注による汚水準幹線の設置工事である。

主要工種としては、管布設工（ヒューム管φ200）、人孔設置工、污水栓設置工、舗装復旧工である。

污水管の設置深さはGL-2～3m程度であり土留は建込式簡易土留、現場の土質条件は粘性土で地下水はほとんど無い状況であった。

2. 工事の経緯

工事は1日の施工サイクルとして、掘削（土留建込）→管布設→埋戻し（土留引抜）→舗装仮復旧となり、これを繰り返す事となる。

1日の終わりの状況としては最後に布設したヒューム管の部分のみ建込式簡易土留を残す。管口付近迄の厚さ約30cm程度埋戻し、開口部は敷鉄板にて閉塞していた。また管口より土砂等が入らない様に閉塞用止水栓をしていた。

地下水もほとんど無く、順調に進捗していたがある日、夜半に集中豪雨があり翌朝現場に行ってみると土留の周辺が5cm程度沈下、土留内部は雨水が溜まつていてヒューム管が若干浮いていた（図-1、図-2）。

水中ポンプにて排水したがヒューム管の下に大量の土砂が流れ込んでおり、その土砂を掻き出して管の再設置に1日かかってしまった。




図-1 断面図




図-2 断面図

3. 反省点

水の浮力を甘くみた為、ヒューム管の重量と若干の埋戻しで管が浮くはずが無いと思い込んでしまっていた。また天気予報を見ていれば夜半の雨が予想できており防げた失敗であったと思う。今回は幸いにも土留周辺の沈下による事故も無く、管の再設置も1日で済んだ。しかし一歩間違えれば第三者の事故や多大な復旧作業になった可能性もあり、これからは降雨が予想される時は完全に埋め戻すべきと思う。

土木現場監督にとって水処理は細心の注意を払わねばならない事だと改めて認識できた。

盛土工事での失敗について

1. 工事内容

当工事は平成13年11月～平成14年3月にかけて、高規格幹線道路整備に伴うパーキング新設盛土工事でエリアには、最大盛土高46m、最大盛土厚10mの腹付け盛土を施工した。

2. 工事の経緯

当該盛土は、旧盛土上に10mの厚さで建設発生土を流用し、腹付盛土の施工を行い完成。

供用後に盛土天端開口亀裂が発生し、盛土表層すべりが生じた。

3. 原因

当該盛土は、旧盛土上に10mの厚さで建設発生土を腹付盛土した。その土質はシラス（砂質土）、ローム（粘性土）、岩碎（レキ質土）等が不均等に混入した。盛土の直接的な崩壊原因は、「①豪雨時の表流水処理の不適」、「②追加盛土時の旧盛土表面の表層処理不足」、「③盛土材の土質不良等による浅層地下水の帶水」などが考えられる。

4. 対策

打込ドレンにより、盛土内の排水を改良する。降雨時にも水位を上昇させないこことによって、所定の安全率を確保する。盛土表面には水抜き土留工を行い、雨裂による浸食を防止するとともに、植生マットにより緑化を確実に行った。

5. 反省点

平成14年3月に供用開始を控え急速施工を行い、また、他工区からの建設発生土の土質管理が不十分であった。今後高盛土の場合、慎重に施工を行い、十分協議し納得して、品質の良い物を造るため今後の施工に生かしたい。



写真一 法面防護状況



写真二 対策後完成

構造物の床堀掘削における高さ管理

1. 工事内容

ほ場整備における揚水機場工の内、用水吸水槽のコンクリート構造物を構築する工事であった。施工手順は機械掘削、床付けを行い、基礎工（基礎碎石、均しコンクリート）、躯体コンクリート打設（底版、壁、スラブ）の順に行うものであった。

2. 工事の経緯

床堀掘削を進めると湧水が発生し過掘りで床付面を乱すことの無いように、レベルで常時床高を管理した。また、基礎工までの管理用丁張は機械掘削によりすぐに壊れる恐れがあるため設置しなかった。床付け完了後、基礎碎石の投入直前で、床付面の基準高に問題があることに気付いた。床付けが過掘り状態（計画床付け高より約30cm低い）にあった。原因は基準高での管理を行わず、スタッフの読み値により管理していたことであった。

スタッフの読み値で管理を行う場合、まず床高となる基準の高さを読み、その読み値（例1.0m）を基準値とし、そこから上がり下がりを読み取る方法である。基準値より低い場合はスタッフの読みの数値（例1.5m）が多くなり（例0.5m多い）、高い場合のスタッフの読みの数値（例0.5m）が少なくなる。（例0.5m少ない）（図-1）その原理を利用し管理するはずであったが、スタッフの読み値が基準より多いので、イコール高いと勘違いし過掘りの原因とてしまった。計画の床付け面までの修復は、湧水で状態が悪くなった発生土で、埋め戻すとかえって床面を悪化させることにな

る。また、構造物の沈下の原因にもなることから、基礎碎石を使用し埋め戻した。碎石の過大使用により予測外の費用が掛かってしまった。




図-1

3. 反省点

手間が掛かっても基準高を持たせたBMから機械高を計算し、常時基準高管理を行うことが第一の誤り防止に繋がるということを感じた。

また、今回の失敗は床付面の高さ管理であったので碎石転用で修復できた結果となつたが、これが基礎の高さ、躯体の高さの管理となると取り返しの付かないものとなる。

積み上げてきた物を一から造り直すこととなり、費用や工期にものすごく影響することに恐れを感じた。

現場の失敗と
その反省
⑪-4

寒冷期における舗装施工時の失敗

1. 工事内容

当工事は平成19年度の11月から12月にかけて、国道を10cm切削しその後基層、表層を施工する工事であった。施工延長約800m、5,800m²を元々の改質II型の舗装道路を切削して、基層にポリマー改質II型の粗粒度アスコン、表層にはポリマー改質H型-Fを使用した排水性舗装に変更する工事であった。

2. 工事の経緯

本工事は9月下旬に受注し、10月に調査、測量を行い11月から施工を行う工程であった。切削を行いその日のうちに基層まで舗設を完了させて交通開放。この作業を11月初旬から中旬まで行いその後11月下旬に表層をすべて舗装するというものであった。

当工事は舗設時期が寒冷期になるということとアスファルトプラントが近くにないため、運搬時間がかかりアスファルト合材の温度低下が懸念されること。また、ポリマー改質H型-Fという特殊な材料を使用するため温度低下により施工性が困難になると思われた。

そこで試験運搬をして温度低下の幅を確認し保温シートを気温が低いときは2枚使用することを決定した。ここまで良好だったのだが、施工性を確保するためにアスファルトフィニッシャーを締め固め度が高い機械を選択し、さらに排水性舗装の初期転圧には効果的であるといわれる水平振動ローラーを選択してオートで水平振動をかけながら施工、二次転圧にマカダムローラー

を使用し仕上げ転圧にタイヤローラーを使用して施工を行うことを計画した。

実際に施工を行うにあたり、品質確保のため温度管理を徹底し、敷きならし及び初期転圧は最適温度での施工を、二次転圧及び仕上げ転圧を外気温が低い為通常よりも早い時期に施工した。



写真-1



写真-2

写真-1、2のような施工方法をとり、次の日にコアを抜いたところポーラスアスファルトにもかかわらず密度がありすぎて空隙が少ないようになってしまった。翌日の施工

からは水平振動のオートをマニュアルに切り替え最初の一往復のみを水平振動で、それ以外は振動無しで施工したところ空隙がよりよいものとなった。




写真-3

3. 反省点

アスファルト合材の温度低下は思っていた以上に少なく転圧温度は確保できたため

空隙の少なさは過転圧が原因だと考えられた。反省としては寒冷期の施工ということとポーラスアスファルトH型-Fという特殊な合材を使用するため初期転圧で密度を確保しようとしてあまりにも締め固め力の高い機械を必要以上にいれてしまったことが原因だと思われる。

普通のフィニッシャーと水平振動ローラーの組み合わせや高締め固め型フィニッシャーとロードローラーの組み合わせなどいろいろ考えられたが現場条件や施工性を考えて安易によい機械をいれればよりよい舗装ができると考えてしまったことも反省として挙げられる。

今後同じような舗装工事を施工することが考えられるため今回の工事での反省をふまえて機械の組み合わせなども考慮して、よりよい物を作りだしていく施工体制を築いていきたいと考える。

現場の失敗と
その反省
⑪-5

鋼桁の温度変化による沓モルタルのひび割れ発生

1. 工事内容

本工事は、平成17年度～平成18年度に行われた災害復旧工事（橋梁上部工事）で、鋼2径間連続非合成板桁橋で主桁6種桁の内、1期施工として、先に4主桁を架設し、床版工（別途工事）を行って、2期施工として供用開始後に残り2主桁の架設を行う工事であった。

2. 工事の経緯

1期工事の供用開始が平成17年の7月に決定されており、架設工期も余裕がなく、冬期間に架設を行う工程であった。

1月に桁を架設し、2月に防寒養生を行いながらゴム沓のモルタルを打設した。防寒養生は沓の廻りをシートで囲い、その中に練炭ストーブを設置して行った。打設後に沓のモルタル状況を確認したら、沓のモルタルにひび割れが発生した箇所が発見された。（写真-1）

このため、発注者の了解を得て、沓座のモルタルを研り、アンカーボルトとモルタルに隙間がないかどうか確認し、再度無収縮モルタル（早強型）を打設する事になった。（写真-2）これにより現場工事に遅れが生じ、発注者に迷惑を掛けてしまった。

3. 原因

施工時期が1～2月で寒暖の差が激しい時期は桁の温度変化による伸縮が顕著になります。また、ゴムの弾性復元力によって、下沓が温度変化によって動くことがあります。

今回の工事は、今までの経験上、桁が温度変化で伸縮するのは上沓だけだと思いこんでしまい、下沓の固定を行わないで、モルタルを打設してしまった事と、事前の検討も不足していた事が原因です。

4. 反省点

今回の工事では気温の変動による桁の伸縮が沓のモルタルにどのような影響を与えるか事前に検討し、さらに、下沓を固定していれば、モルタルにひび割れが生じるような事はなかったと思います。現地工事では過去の経験から学ぶ要素が多いが、経験だけに頼らず、事前にチェックリスト等による検討を行い、必要であれば沓を固定する等の処置を講ずる事が重要であることを痛感しました。




写真-1　沓モルタルのひび割れ状況




写真-2　補修完了

【技士会会員限定のおしらせ】

JCMマンスリーレポートと土木施工管理技術論文がHP (www.ejcm.or.jp) から技士会会員限定で閲覧・用語検索ができるようになりました。

1. (社) 全国土木施工管理技士会連合会 (JCM) のHP左側のサイト (技士会会員) を選択
2. 技士会会員用へのログインで技士会会員用画面にログインIDとパスワードを入力 (ログインIDとパスワードのお問い合わせは、各所属技士会にお願いいたします。)
3. JCMマンスリーレポート・土木施工管理技術論文の公開を選択してください。



「仮設構造物（土留め工）」のはなし③

3. 底面の破壊（その1）

飛島建設株 土木事業本部 技術統括部
設計G課長 荒井 幸夫

仮設土留めは、一時的に背面の地盤が崩壊することを防いで目的構造物を作るため、土砂を押さえる機能を持つ構造物です。土留めは土留め壁と支保工で構成されています。しかし、壁を支えるという意味ではもう一つ、掘削面側の底面以下の地盤が大きな要素となっております。一方、土留めでは内側を掘削しますので大なり小なり周りの地盤に何らかの影響を及ぼします。今回は土留め周辺のうち真下の掘削側地盤について見ていくことにします。

掘削が底面に及ぼす作用

掘削の進行に伴い、掘削面側と背面側の力の不均衡が増大し、掘削底面の安定が損なわれる場合があり、地盤の状況に応じた種々の現象が発生する場合があります。掘削がどのように作用するかを見ていきましょう。




図-1 掘削前の状態

図-1のように掘削前には地盤中の各箇所で、深さや地盤の種類に応じた土圧が作用しています。鉛直方向には土の重さ、水平方向には鉛直方向の力に応じた力（通常鉛直方向の力に土圧係数と呼ばれる係数が掛かったもの）が作用しています。そして、底面以下とその上部とつり合った状態です。同様に土留め壁の内側と外側はつり合っています。両側から押し合って動かない状態といえます。そこから内側の土を除去した状態を考えると、図-2に示したような変形となります。掘削底面以下の地盤では上載荷重が小さくなり鉛直方向の力が減少します。また、土留め壁の根入れ部から押されるため水平方向の力は大きくなります。

掘削底面の破壊状態

掘削することで底面の安定性が損なわれ




図-2 掘削後の状態

る場合に起こる現象を次に説明します。

上載圧を除去することにより、背面地盤と掘削面側地盤の重量バランスが崩れ、背面地盤から土留め壁先端を回り込むようにしてすべり面が発生し、掘削底面が持ち上がるようになります。これが図-3(a)に示すヒービングです。軟らかい粘性土など、すべり面に沿うせん断抵抗が小さい場合に発生します。

水圧も段階を追って見ていきますと、掘削前は土留め壁の左右で静水圧分布で等しくなっています。先ほどの図-2では地下水位以下まで掘削を進めた状態を示していますが、掘削面をドライにするため釜場などで排水します。そのため内側の地下水位は掘削面ということになります。一方、土留め壁の先端では背面側と同じ水頭となるため、掘削側の水圧分布は静水圧ではありません。そのため、内側の地盤内では下から上に向かって水の流れが生じています。流速は透水係数の大きさと内外の水頭差によって違ってきます。透水係数の小さい粘性土などでは流速は極端に遅くなりますが、透水係数の大きな砂や礫地盤では流速は早くになります。土粒子はその大きさにより限界流速があり、それを超えると流れてしまします。クイックサンドと呼ばれる現象です。ある部分で土粒子が流されるとその部分では流速は一層早くなり、底面から砂が沸き立つようになります。これが図-3(b)に示すボイリングです。

また、流速の遅い粘性土ではその層の下部に高い水頭を持つ砂や礫で構成される層がある場合にはその層の下から水圧となって作用します。掘削により上載圧を除去した状態では上から押さえている重量が減少し、揚圧力とのバランスを保てず地盤が持ち上がるようになります。これが図-3(c)に示す盤ぶくれです。持ち上げようとする

力に対して引張力が作用するようになり、限界を超えると亀裂を生じ、そこから土や水が出てきます。

掘削底面の地盤が破壊を起こすと土留め壁を支持できなくなり、土留めは大きく変形します。次号ではこれらの破壊現象に対する対策などを紹介します。




図-3 底面の破壊状態

連合会だより

2008年度版CPDSガイドライン 主な改訂点

2008年度版CPDSガイドラインの主な改訂点を以下に紹介する。基本的には、発注者のCPDに対する意見も踏まえ、施工管理技術の専門性、信頼性を以前より重視したものとした。

1. 学習プログラム

(1)ユニット数の求め方

①専門的にするため、監理技術者講習及び連合会指定テキストを使用して技士会が行う施工管理の講習会のユニットを時間当たり2ユニットとする。ただし上限を12ユニット／1年とする。

②技士会が施工管理の講習会後に行う試験の点で平均以上の者に1ユニット追加とする。

③信頼性を増すため、社内研修の申請は、携帯電話で写真送信するものとする。ただし受講者の取得上限を6ユニット／1年とする。社内研修講師は上限12ユニット／1年とする。

(ガイドラインP5参照)

2. 他の団体

(1)講習会実施機関（社内研修を除く）

講習会実施機関は有料でID取得が必要となり、広報する場合は別途課金される。実施機関が学習プログラムを申請するためのID取得手数料は5,000円／3年とする。

(2)加入者の所属する会社（社内研修と社員データ利用）

①加入者の所属する会社が社内研修を申請するには有料でID取得が必要となる。社内研修の学習プログラム・履歴を申請するためのID取得手数料は10,000円／1年とする。

②加入者の所属する会社が社員データを利用（当該会社の社員データ一覧表の入出力ができる）するには有料で社員データID取得が必要となる。

所属する社員のデータ利用するためのID取得手数料は1年目は10,000円／1年、更新で2年目以降は10,000円／1年又は100円×社員の加入者数／1年の多い方とする。

(ガイドラインP12参照)

北陸地方整備局との意見交換会（ウェルシティー新潟）

日時：平成20年2月28日(木)

内容：地方整備局

①工事入札の不調・不落対策（見積活用型積算方式の導入計画）

②設計変更ガイドライン策定

③施工プロセス検査制度を施行予定

技士会

①工事関係提出書類

②ワンディーレスポンスについて

③工事成績の評定等について

④CPDSを総合評価項目 以上活発な意見交換が行われた。

* 関連記事は、目次前に掲載

新刊図書案内

インターネットから注文できます。

第12回土木施工管理技術論文報告集(平成20年3月発刊)

技術論文集は、全国の土木施工管理技士会会員より応募された技術論文76編、技術報告81編を収録しています。技術論文の分野は、工程・品質・安全・環境管理、新技術・新工法、社会貢献・IT活用など広範囲に渡っています。この論文報告集の論文の中から、国土交通技監を始めとする技術論文審査委員会にて審議の上、最優秀技術論文賞等を選出し平成20年5月に表彰予定です。

技士会会員の方は、ホームページ技士会会員からバックナンバーを確認できます。


**技術検定試験問題と解説 (平成20年度版)
【1級 土木学科 実施試験】平成17~19年度収録**

過去問題を繰り返し解くことが、合格への近道

学科・実地試験の過去5年の問題出題傾向を徹底分析し一覧表にとりまとめた。

過去3年分の試験問題全問を徹底解説、実地試験の記述対策もこの1冊で準備万全。さらに、問題のより深い理解のために、各問題ごとに参考図書を紹介。

連合会では、CPDS会員向けにWeb上で何度も模擬試験問題を解くことができるWeb-cpdsを準備。(CPDS認定講習)詳しくは、ホームページで確認ください。

**申し込み・お問い合わせ**

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-30 アルス市ヶ谷3階 TEL 03-3262-7421、FAX 03-3262-7424

図書申込書

図書名	数量	定価	会員価格	備考
第12回土木施工管理技術論文報告集		2,000	1,500	送料込み
技術検定試験問題解説【1級土木学科 実地試験】平成20年度版		2,300	1,900	送料別
仮設構造物の設計と施工【土留め工】		2,900	2,500	送料込み
送付先(住所・会社名・担当者名)	計			送料込み
〒	会社名			
	担当者			
所属技士会 _____ 土木施工管理技士会	TEL			
通信欄				

図書注文方法

注) 各技士会会員の方は、会員価格となります。

1. インターネットの場合

連合会ホームページ (www.ejcm.or.jp) の図書・ソフト一覧購入サイトからオンライン購入できます。

2. FAXの場合

上記事項を記入の上、図書申込書をFAX(03-3262-7424)で送信し、下記送金先に送金した後、この申込書と送金票をJCMにFAXしてください。JCMは、FAXを確認後、注文の図書を数日以内に送付いたします。

領収書が必要な場合や急ぎ送付を希望の方は、その旨通信欄に記入してください。

送金先

1. 郵便振込口座: 10150-57847151 口座名称: シャダンホウジン ゼンコクドボクセコウカソウギシカイレンゴウカイ

2. 銀行口座: 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店(普通) 0976041 口座名称: 社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

この本で難関の試験に合格！！

合格のための コンクリート 診断士 試験講座

浅野慎一著

出題分野ごとに重要ポイントを整理
—効率的な学習が可能!

模擬問題・練習問題で間違いやすい

ポイントと基礎を確実に習得

記述式問題対策を万全にする

解答作成テクニック

問題・解答例
付き

‘08合格のための コンクリート診断士 試験講座」

発刊：新建新聞社

このページ↓からお申し込みの方限定！

<http://www.shinkenpress.co.jp/conc08/>

定価 2,940 円 → 2,700 円で販売！！
+ 送料 350 円

お問合せはー新建新聞社

〒380-8622 長野県長野市南県町 686 Tel : 026-234-4124 Fax: 026-234-1445

〒104-0031 東京都中央区京橋 2-6-6 藤木ビル Tel : 03-5524-1604 Fax: 03-5524-1605

「‘08 合格のためのコンクリート診断士 試験講座」担当：藤井



合格用の e-ラーニングはこちら
記述式対策講座 著者の浅野慎一先生が添削。
四択対策講座

有限会社コンクリート診断技術ブレーンセンター（担当：浅野慎一）

コンクリート診断士の試験対策どっとこむ

<http://www.brain-center.co.jp/autores/omousikomi.html>

先着順なので
早めにお申し込み
下さい。

「地球環境問題への貢献」は新しいビジネスチャンスです！

環境に配慮する建設業を応援する
アース&ecoコンクリートマガジン

2008年5月創刊！

新雑誌「アース&ecoコンクリートマガジン」は、気候変動の緩和や生態系保全、循環型社会構築など地球環境問題に関する情報とともに、それら環境に配慮したコンクリート技術・製品・工法(ecoコンクリート)と建設業の動向を伝えます。

施工会社やメーカーと、発注者・ユーザーが情報を共有することで、環境に配慮した建設技術の普及と環境に優しい建設産業の発展を応援します。

創刊号特別企画 「特集 工ココンクリート入門」

- ・気候変動を中心に地球環境問題の見通し
- ・エココンクリートとは何か
- ・環境創造、生態系保全コンクリート
- ・環境負荷の小さいコンクリート
- ・資源循環型資材を使ったコンクリート etc…



年4回(1・4・7・10月)発行
A4判 カラー印刷 約80ページ
年間購読料: 6,300円(税・送料込み)

当社まで直接お申込みください

本誌は直接お申込みによる定期購読です。小社ホームページで内容をご確認のうえ、お申込みください。
電話・メール等でのお問い合わせも承っております。(書店ではお求めになられませんのでご注意ください)

問題数が違う！ 解説の詳しさが違う！ コンクリート資格試験問題集

好評発売中！

オリジナル演習問題 100題以上+過去の全ての診断士試験問題

コンクリート診断士試験完全攻略問題集 2008年版

辻幸和・安藤哲也・地頭薦博・十河茂幸 著 B5判 300ページ 定価 3,360円(税込み)

5月下旬発行

オリジナル演習問題：主任技士 185題・技士 130題+過去5年間の試験問題

コンクリート主任技士試験完全攻略問題集 2008年版

コンクリート技士試験完全攻略問題集 2008年版

戸田靖彦 著 B5判 380ページ(主任技士、予定) 420ページ(技士、予定) 定価 各 3,675円(税込み)

ご注文はお近くの書店または小社ホームページでどうぞ。 <http://www.beton.co.jp>

セメントジャーナル社

東京都新宿区新宿5-18-12
TEL. 03(3205)4521 FAX. 03(3205)4522

建設業・現場原価管理ソフト+業務日報ソフト おまかせ！JCM「原価まもる君」

- 現場所長が長年の実績をもとに考えた原価管理をソフト化
- シンプル設計なので操作が簡単、入力がらくらく
- 毎日の業務に欠かせない作業日報ソフト付き

先ずは！体験版（1ヶ月）を
ダウンロードしてください
購入するのは納得してからで結構です！



販売価格(税込)

一般用販売：31,500円 体験版、購入は下記のホームページから
技士会会員：27,300円 販売：JCM 社団法人全国土木施工管理技士会連合会

会誌編集委員会

(敬称略 平成20年4月現在)

委 員

委員長	大西 亘	国土交通省大臣官房建設システム管理企画室長	森田 宏	国土交通省大臣官房技術調査課長補佐
委 員	山口 勝	埼玉県土木施工管理技士会 (社)埼玉県建設業協会 技術部長	才木 潤	国土交通省総合政策局建設業課長補佐
	諫訪 博己	東京土木施工管理技士会 (前田建設工業㈱) 土木本部部長	吉田 大	国土交通省河川局治水課河川保全企画室課長補佐
	福井 敏治	(社)日本土木工業協会 (鹿島建設㈱) 土木管理本部土木工務部担当部長	吉田 健二	国土交通省道路局国道・防災課長補佐
	佐藤 恭二	(社)全国建設業協会 (飛島建設㈱) 土木事業本部事業統括部土木事業企画G部長	佐藤 文泰	国土交通省関東地方整備局企画部技術調整管理官
	和田 千弘	(社)日本道路建設業協会 (㈱NIKKOコーポレーション) 工務部工事課長	幸田 勇二	国土交通省港湾局技術企画課課長補佐
			金光 譲二	農林水産省農村振興局整備部設計課 施工企画調整室課長補佐
			芳司 俊郎	厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 建設安全対策室室長補佐

JCM
MONTHLY REPORT

編集・発行

印刷

JCMマンスリーレポート
Vol. 17 No. 3 2008.5
平成20年5月1日 発行
(隔月1回1日発行)

社団法人 全国土木施工管理技士会連合会
The Japan Federation of Construction
Managing Engineers Associations (JCM)
〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番30号アルス市ヶ谷3階
TEL. 03-3262-7421 (代表) FAX. 03-3262-7424
<http://www.ejcm.or.jp>

第一資料印刷株式会社
〒162-0818 東京都新宿区築地町8-7
TEL. 03-3267-8211 (代表)

技士会の 監理技術者講習

建設業全28業種の監理技術者が対象です



- 技士会の継続学習制度(CPDS)にお申し込みいただくと自動的に学習履歴として加点されます。
- インターネット(<http://www.ejcm.or.jp>)申込なら顔写真もオンライン送信できます。

がんばってるんだ
資格者のひと

インターネット申込受講料 10,500円

紙申込の受講料10,800円

(テキスト代・講習修了証交付手数料・消費税含む)

県	講習地	実施日	県	講習地	実施日	県	講習地	実施日	
北海道	札幌	H20・6月6日(金) H20・7月11日(金) H20・11月21日(金) H21・2月13日(金)	山梨	甲府	H20・5月29日(木) H20・8月27日(木) H20・11月26日(木) H21・2月25日(木)	香川	高松	H20・7月19日(土) H20・10月25日(土) H21・1月24日(土)	
		H20・5月16日(金) H20・6月13日(金) H21・3月6日(金)			H21・2月4日(木)			H20・8月7日(木) H20・12月4日(木) H21・2月26日(木)	
		H20・5月9日(金) H20・6月20日(金) H20・11月14日(金)			H20・7月8日(火)			H20・7月26日(土) H20・11月22日(土) H21・2月7日(土)	
		H20・6月7日(土) H20・12月6日(土)			H20・7月4日(金) H20・11月5日(木) H21・3月4日(木)			H20・9月25日(木) H21・1月27日(火)	
茨城	水戸	H20・9月19日(金)	鳥取	倉吉	H20・6月17日(火) H21・2月17日(火)	高知	高知	H20・5月21日(木) H20・8月8日(金) H20・11月26日(木) H21・2月6日(金)	
		H20・6月20日(金) H20・12月12日(金)			H20・7月23日(木)			H21・1月27日(火)	
東京			徳島	広島	山口	福岡	福岡	宮崎	宮崎

社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

The Japan Federation of Construction Managing Engineers Associations (JCM)

〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番30号

アルス市ヶ谷3階

電話 03-3262-7421/FAX 03-3262-7424

<http://www.ejcm.or.jp>

定価250円 (税・送料込み)
(会員の購読料は会費の中に含む)